



Reforma del antiguo edificio del Banco de España en Oviedo para la Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias

Proyecto 1983-84
Ejecución 1984-86

Arquitectos: Fernando Nanclares y
Nieves Ruiz

El edificio del antiguo Banco de España fue construido en los años 1917-25 según proyecto de José de Astiz, quien se basó en otro anterior de González del Valle. Posteriormente el arquitecto del Banco, Menéndez Pidal, realizó diversas reformas: construyó el ático, el muro que cercaba el patio posterior, modificó los huecos de la planta baja y la distribución interior.

Las sucesivas reformas, realizadas con diversa fortuna, y los últimos años de abandono, habían deteriorado la





imagen del edificio, dificultando la percepción de su culta composición. En cambio, era bueno el estado de su estructura vertical, muros de mampostería y pórticos metálicos. Los forjados, de viga metálica, no eran aptos para las nuevas cargas y hubieron de ser reforzados.

La reforma supuso la renovación completa de la organización interior, adecuando la nueva distribución a la estructura formal del edificio, fuertemente definida por sus gruesos muros.


El tratamiento de los espacios repre-

sentativos del interior, el hall, la galería de la planta primera, los despachos de Presidencia, se proyectaron con la intención de lograr la continuidad con la lógica formal que posee la composición exterior. La galería de la planta primera se organizó repitiendo elementos formales del exterior: pilastras, muros moldurados, etc. En los otros espacios citados se quiso que los nuevos elementos, no historicistas, apareciesen ordenados a partir del sentido constructivo que los dota de significado.

A la derecha, arriba, planta de estado primitivo. Abajo, planta baja, entreplanta y planta primera de proyecto.



COLABORADORES:
 Juan González Moriyón,
 arquitecto.
 Francisco Robiera Alonso,
 ingeniero.
 César García González,
 aparejador.
 Fernando Martínez Buschek,
 aparejador.
 Pilar Villacieros Díaz,
 delineante.
 Roque Fernández Rodríguez,
 delineante.



*En esta página, vestíbulo y escalera interior y sección longitudinal.
En la siguiente, detalles del interior y fachada principal.*

